

AEROFLEET CATAMARAN

België



Probleem

Zoutwater, vocht, zoute lucht.

Ondergrond buitenkant: polyester.

Ondergrond binnenkant: polyester en hout.

Oplossing

- Voorbehandeling: goed ontvetten, eventueel opschuren
- Systeem - buitenkant van de boot:
Polyzinc + 1 laag **Polyguard** (bescherming van polyester) + antifouling
- Systeem - binnenkant van de boot: **Mixtane**
MCU's kunnen in de meest extreme omstandigheden aangebracht worden en worden hierdoor verkozen tot het meest geschikte systeem.
Elk jaar antifouling = systeem kan jaren meegaan.

