



| Suite des travaux   | Produits  |
|---|---|
| Placement de l'échaffaudage   | ----  |
| Nettoyer le support (1) et éloigner les parties qui ne tiennent pas | ----  |
| Prétraiter les supports absorbants, sablonneux, farineux ou crayeux | WILLCO Couche d'Imprégnation Minérale   |
| Egaliser le support ou nécessaire                                   | WILLCO UPL 2000 <i>ou</i><br>WILLCO UPL 3000  |
| Niveler et fixer les profils de socle                               | WILLCO Profil de Socle en INOX, ALU ou PVC<br>WILLCO Visés en INOX<br>WILLCO Rondelles Support<br>WILLCO Pièces de Rallonge |
| Panneaux d'isolation (3)  | WILLCO Panneaux d'Isolation en Polystyrène 040 <i>ou</i><br>WILLCO Panneaux d'Isolation Neopor 032                          |
| Coller les panneaux d'isolation (2)                                 | WILLCO Mortier de Collage et d'Égalisation  |
| Jonctions entre les panneaux d'isolation et d'autres matériaux      | WILLCO Bande de Jointoiment Étanche   |
| Egaliser les panneaux d'isolation                                   | ----  |
| Fermer les joints ouverts entre les panneaux d'isolation            | WILLCO Mousse Pistolable 1C   |
| Appliquer les profils   | WILLCO Cornières en INOX ou PVC<br>WILLCO Profils d'arrêt en INOX ou PVC<br>WILLCO Profils A&B                              |
| Égaliser et armer les panneaux d'isolation (4 en 5)                 | WILLCO Mortier de Collage et d'Égalisation<br><br>WILLCO Fibre de Verre Blanche Grosse                                      |
| Fixation supplémentaire des panneaux d'isolation (8)                | WILLCO Chevilles STR U 2G   |
| Coller les plaquettes (6 en 7)                                      | WILLCO Mortier de Collage Stripes<br><br>Wienerberger Steenstripfen   |
| Jointoyer des plaquettes  | WILLCO Mortier de Jointoiment Stripes   |